



Blokada mechaniczna dla DILM17..38 DILM32-XMV

Indeks: **200757** Producent: **EATON** Kod producenta: **281197**

Cena: 57.63 zł

Opis

Blokada mechaniczna dla DILM17..38 DILM32-XMV

Producent: Eaton

Blokada mechaniczna gwiazdowego do serii DILM17..38

- **Rodzaj akcesorium** Blokada mechaniczna

Parametry

EAN 4015082811976

Rodzaj Styczniki

Kod producenta 281197

Stan Nowy