



PeakTech P 5110 - Termometr Cyfrowy ~ 1 CH ~ Typ-K ~ -50 ... +1300°C ~ z wyświetlaczem °C/°F/K

Indeks: **563575** Producent: **PeakTech** Kod producenta: **P 5110**

Cena: **254.19 zł**

Opis

PeakTech P 5110 - Termometr Cyfrowy ~ 1 CH ~ Typ-K ~ -50 ... +1300°C ~ z wyświetlaczem °C/°F/K

Producent: PeakTech

Termometr cyfrowy PeakTech P 5110 to praktyczne narzędzie laboratoryjne idealne do precyzyjnego pomiaru temperatury. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, który umożliwia wygodne odczytanie wyników. Dzięki funkcjom pomiaru w stopniach Celsjusza, Fahrenheita i kelwinach, termometr jest wszechstronny i łatwy w użyciu. Możliwość pomiaru różnicy temperatury do absolutnego zera kelwina sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie w laboratoriach i zakładach przemysłowych.

Wyświetlacz LCD o średnicy 33 mm może wyświetlić wyniki do 1999, a zintegrowane symbole funkcyjne ułatwiają obsługę. Termometr PeakTech P 5110 jest przeznaczony dla dorosłych, ma dokładność pomiaru 1 stopnia i jest wielokrotnego użytku. Dzięki możliwości ponownego użycia oraz solidnej konstrukcji zyskuje uznanie wśród użytkowników. Idealny do zastosowań laboratoryjnych i profesjonalnych zadań pomiarowych.

Produkt PeakTech P 5110 - Termometr Cyfrowy to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy potrzebują precyzyjnego pomiaru temperatury. Jego funkcjonalność, wytrzymałość i łatwość obsługi sprawiają, że jest to niezbędny sprzęt w laboratoriach, przemyśle oraz badaniach naukowych.

- Praktyczny termometr laboratoryjny z czujnikiem temperatury
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD z oświetleniem
- Funkcje pomiaru w stopniach Celsjusza (C), Fahrenheita (F), kelwinów (K)
- Wyświetlacz LCD 33 mm; maks. 1999 z symbolami funkcyjnymi i podświetleniem
- Możliwość pomiaru różnicy temperatury do absolutnego punktu zerowego w kelwinach

- **zawarte komponenty:** 1
- **waga przedmiotu:** 0.35 kilograms
- **opis przedziału wiekowego:** Dla dorosłych
- **punkt znaku wypunktowania:** Praktyczny termometr laboratoryjny z czujnikiem temperatury, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z oświetleniem, Funkcje pomiaru w stopniach Celsjusza (C), Fahrenheita (F), kelwinów (K), Wyświetlacz LCD 33 mm; maks. 1999 z symbolami funkcyjnymi i podświetleniem, Możliwość pomiaru różnicy temperatury do absolutnego punktu zerowego w kelwinach
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** PeakTech
- **poziom opakowania:** unit

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** P 5110
- **dokładność pomiaru:** 1
- **możliwość ponownego użycia:** Wielokrotnego użytku
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.474 kilograms
- **producent:** PeakTech
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4250569401312, 04250569401312
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008369031
- **numer modelu:** P 5110
- **nazwa przedmiotu:** PeakTech P 5110 - Termometr Cyfrowy ~ 1 CH ~ Typ-K ~ -50 ... +1300°C ~ z wyświetlaczem °C/°F/K
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Elektryczne (przewodowe)
- **data premiery:** 2016-11-06T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2014-01-25T13:25:34.364Z
- **przelicznik jednostek:** 1
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Stan

Nowy